

ÉQUIPEMENT GECKO IN.K300

MESSAGE	EXPLICATION	MESURE À PRENDRE
HR	Une erreur matérielle a été détectée dans le in.xe.	Communiquez avec le détaillant ou le service d'entretien.
HL	Le système a éteint le chauffe-eau, car la température de l'eau au niveau du chauffe-eau a atteint 48 °C (119 °F).	N'entrez pas dans l'eau! Enlevez le couvercle du spa et laissez l'eau se refroidir, puis mettez le spa hors tension et rallumez-le pour réinitialiser le système.
AOH	La température à l'intérieur de la jupe du spa est trop élevée et entraîne une hausse de la température interne du in.xe au-delà des limites normales	Ouvrez la jupe du spa et attendez que le message d'erreur s'éteigne. ou le réparateur.
FLO	Le système ne détecte aucun débit d'eau durant le fonctionnement de la pompe principale.	Vérifiez et ouvrez les valves de débit d'eau. Vérifiez le niveau d'eau. Nettoyez le filtre. Si le problème persiste, appelez votre détaillant ou le service d'entretien
PRR	Un problème lié à la sonde de régulation a été détecté.	Appelez votre détaillant ou le service d'entretien.
OH	La température de l'eau du spa a atteint 42 °C (108 °F).	N'entrez pas dans l'eau! Enlevez le couvercle du spa et laissez l'eau se refroidir. Appelez votre détaillant ou le service d'entretien si le problème persiste.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

Ne tentez pas d'effectuer vous-même aucun entretien du système de commande. Contactez votre détaillant ou le réparateur. Suivez toutes les consignes de branchement du guide d'utilisation. L'installation doit être confiée à un électricien agréé et toutes les connexions de mise à la terre doivent être correctement installées.

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par courriel
info@purspas.com